

<b>Стоимость ремонта узлов и агрегатов Б7540,Б7548,Б7547,Б7555</b>		
<b>№ по каталогу</b>	<b>Средняя стоимость ремонта (без НДС)</b>	<b>Гарантия (мес.)</b>
<b>ГМП (гидро-механическая передача)</b>		
Б75405-1700004	после дефектовки	5
Б7540-1700004	после дефектовки	5
Б7822-1700004	после дефектовки	5
Б75485-1700004	после дефектовки	5
Б7548-1700004	после дефектовки	5
Б7547-1700004	после дефектовки	5
Б75051-1700504	после дефектовки	5
Б69084-1700504	после дефектовки	5
Б7405-1700504	после дефектовки	5
Б7556-1700004	после дефектовки	5
<b>Главная передача</b>		
Б7540-2402010	после дефектовки	5
Б540-2402010	после дефектовки	5
Б7523-2402010	после дефектовки	5
Б75231-2402010	после дефектовки	5
Б75473-2402010	после дефектовки	5
Б7555-2402010	после дефектовки	5

Возможен ремонт и других узлов и агрегатов – Подвески и Цома 30т,42 т,45т,55т.(Б7540, Б7548,Б7547,Б7555 ( без замены и заменой цилиндров )